

Aatest AG
Niederlenzer Kirchweg 1
5600 Lenzburg

Tel 062 891 33 49
aatest@aatest.ch
www.aatest.ch

aatest
Asbest Analysen

ika Werkhof Birrfeld
Roger Frey
33 Wydenstrasse
5242 Birr

Bericht 246847

Seite: 1/2

Objekt Trinkwasserreservoir, Wald, 5242 Lupfig

Referenz

Auftragsumfang **Asbestanalyse**

Anfrage / Offerte

Auftraggeber ika Werkhof Birrfeld
Roger Frey
33 Wydenstrasse
5242 Birr

Rechn-Adr. ika Werkhof Birrfeld
Roger Frey
33 Wydenstrasse
5242 Birr

Anspr. Kunde Roger Frey

eMail roger.frey@werkhof-birrfeld.ch

unser Zeichen mija

Auftragserteilung 13.02.2024

Probeneingang 15.02.2024

Bemerkung -

Lenzburg, 20.02.2024



Die Analysergebnisse haben nur Gültigkeit für das geprüfte Probenmaterial. Ohne Gegenbericht des Auftraggebers werden das Probenmaterial nach 1 Jahr und die Unterlagen nach 10 Jahre entsorgt. Der Bericht darf nicht auszugsweise kopiert werden.

Analyse Auswertung

Probe Nr.	Kundenbezeichnung	Asbesttyp	Asbestanteil	
Position	Material	Farbe	andere Fasern	Hinweis
1	Reservoir Rütene Lupfig Rohrleitung	Chrysotil	10-50%	
Pos 1	undefiniertes Probenmaterial	blau	-	U01
2	Pumpwerk Chroopfe Lupfig Rohrleitung	Chrysotil	10-50%	
Pos 2	undefiniertes Probenmaterial	grau/braun	-	U01

Hinweise zu den Ergebnissen

U01	undefiniertes Probenmaterial mit Asbest	Ist das Material unbeschädigt und der Asbest fest gebunden, dann ist kaum mit einer spontanen Asbestfreisetzung zu rechnen. Ist das Material unverfestigt und der Asbest schwach gebunden, dann ist mit einer Asbestfreisetzung leicht möglich. Der Rückbau hat je nach Situation und Baumassnahme durch eine Spezialfirma (Asbestsanierung) stattzufinden.
------------	---	---